

ふそうエアロスターの排出ガス発散防止装置（NOx センサー）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 7 年 7 月 15 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	令和 7 年 7 月 16 日
不 具 合 の 内 容	排気後処理装置において、NOxセンサーの設計検討が不十分のため、NOxセンサーの寿命が車両寿命より短いものがある。そのため、NOxセンサーの寿命を超えると、NOx排出量を正しく検知できず、エンジン制御やBlueTec®排気後処理装置の警告灯が点灯する場合がある。そのままの状態で使用を続けると、警告ブザーが吹鳴する。		
改 善 の 内 容	全車両、NOx センサーを定期交換部品に指定したメンテナンスノートの追補版を配布すると共に、エンジン出口側およびテールパイプ出口側の NOx センサーを新品に交換し、NOx センサーの無償交換券（エンジン出口側 1 個分、テールパイプ出口側 1 個分）4 枚の配布を行う。なお、初回は NOx センサーの稼働時間を確認し、交換時間に達していない場合は、交換時間に達した時点で新品への交換を行う。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-70009～MP35FK-80001 令和 2 年 7 月 22 日～令和 4 年 12 月 19 日	4	
	2KG-MP35FM		MP35FM-70032～MP35FM-85028 令和 2 年 4 月 24 日～令和 5 年 4 月 18 日	15	
	2KG-MP35FP		MP35FP-70009～MP35FP-85039 令和元年 12 月 11 日～令和 6 年 3 月 8 日	29	
	2KG-MP38FK		MP38FK-70032～MP38FK-85428 令和元年 10 月 4 日～令和 6 年 2 月 20 日	90	
	2KG-MP38FM		MP38FM-70014～MP38FM-80003 令和元年 10 月 2 日～令和 4 年 8 月 10 日	48	
	2PG-MP35FK		MP35FK-10001～MP35FK-95006 令和元年 10 月 4 日～令和 7 年 2 月 13 日	24	
	2PG-MP35FM		MP35FM-10001～MP35FM-95025 令和元年 9 月 9 日～令和 7 年 3 月 14 日	164	
	2PG-MP35FP		MP35FP-10001～MP35FP-95021 令和元年 9 月 17 日～令和 7 年 3 月 13 日	121	
	2PG-MP38FK		MP38FK-10001～MP38FK-95178 令和元年 9 月 9 日～令和 7 年 2 月 14 日	1484	
	2PG-MP38FM		MP38FM-10001～MP38FM-95043 令和元年 9 月 9 日～令和 7 年 3 月 3 日	235	
			製作期間の全体の範囲) 令和元年 9 月 9 日～令和 7 年 3 月 14 日	(計 2,214 台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。