

ふそう スーパーグレートその他の装置（サンバイザー）のリコールについて

ふそう スーパーグレートその他の装置（サンバイザー）について、令和7年8月26日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5706	リコール開始日	令和7年8月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンバイザーに使用されている不織布PVC(ポリ塩化ビニル)表皮において、表皮への難燃性の付与がされていないため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、全てのサンバイザーを対策部品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパーグレート」	FV70HJ-540116～FV70HJ-545161 令和4年10月13日～令和6年1月29日	11	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-540200～FV70HY-545370 令和4年10月18日～令和5年12月7日	8	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-540176～FV70HZ-545289 令和4年10月14日～令和5年8月31日	3	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-540029～FV74HJ-545011 令和4年12月21日～令和5年5月31日	6	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-540421～FP74HD-545950 令和4年10月10日～令和6年1月19日	80	
	2PG-FP74HER		FP74HE-540160～FP74HE-545323 令和4年10月7日～令和6年1月23日	39	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-545051 令和5年11月23日	1	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-540191～FS70HZ-545408 令和4年10月11日～令和5年12月13日	20	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-545075 令和5年11月14日	1	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-541674～FS74HZ-548063 令和4年10月10日～令和6年2月1日	65	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-540274～FS75HZ-545530 令和4年10月19日～令和6年1月24日	49	
	2PG-FU70HY		FU70HY-545051～FU70HY-545055 令和5年11月15日～令和5年11月21日	2	
	2PG-FU74GY		FU74GY-545040 令和5年11月6日	1	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-540073～FU74GZ-545037 令和4年10月27日～令和5年8月30日	2	
2PG-FU74HY	FU74HY-540059 令和5年2月21日	1			
2PG-FU74HZ	FU74HZ-540558～FU74HZ-545923 令和4年10月12日～令和6年1月30日	32			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FU75HZ	「ふそう スーパーグレート」	FU75HZ-540137～FU75HZ-545230 令和4年10月20日～令和5年11月28日	23	
	2PG-FV70GX		FV70GX-540152～FV70GX-545049 令和5年3月3日～令和5年6月5日	2	
	2PG-FV70GY		FV70GY-540018 令和4年10月27日	1	
	2PG-FV70HX		FV70HX-540717～FV70HX-545952 令和4年10月4日～令和6年1月31日	118	
	2PG-FV70HY		FV70HY-540216～FV70HY-545428 令和4年10月25日～令和6年1月30日	41	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-540173～FV70HZ-545396 令和4年10月11日～令和6年1月29日	31	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-545004～FV74HJ-545017 令和5年3月17日～令和5年10月23日	2	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-540090～FV74HZ-545144 令和4年10月31日～令和5年12月25日	14	
	2PG-FY70HY		FY70HY-545026～FY70HY-545069 令和5年5月25日～令和5年12月22日	3	
	2PG-FY74HY		FY74HY-540045～FY74HY-545012 令和5年3月8日～令和5年5月12日	2	
(計 26 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月4日～令和6年2月1日	(計 558 台)		




【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの


対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
サンバイザー (標準ルーフ右用)	ML249106	令和5年9月～令和5年11月	2	
サンバイザー (標準ルーフ右用)	MC967992	令和5年4月～令和5年8月	2	
サンバイザー (標準ルーフ右用)	ML231372	令和4年12月～令和5年10月	14	
サンバイザー (標準ルーフセンター用)	MK565402	令和4年11月～令和6年3月	20	
サンバイザー (標準ルーフ左用)	MK565403	令和4年9月～令和6年3月	87	
サンバイザー (ハイルーフ右用)	ML231374	令和4年10月～令和5年11月	7	
サンバイザー (ハイルーフ右用)	MC966128	令和5年3月～令和5年8月	2	
サンバイザー (ハイルーフセンター用)	MK565406	令和4年11月～令和6年3月	8	
サンバイザー (ハイルーフ左用)	MK565407	令和4年9月～令和6年3月	63	
サンバイザー (ハイルーフ左用)	MC936840	令和5年2月～令和5年9月	2	
合計			(計 207 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

## 改善箇所説明図



写真はサンバイザー(運転席側)



### 基準不適合発生箇所

サンバイザーに使用されている不織布 PVC(ポリ塩化ビニル)表皮において、表皮への難燃性の付与がされていないため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合していない。

#### 改善措置の内容

全車両、全てのサンバイザーを対策部品に交換する。

注：□ は対策部品に交換させて頂く部品を示す。

識別：作業終了後、ステアリングコラム裏のブラケット側面に青色で直径 5mm のマークを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量 (cc)	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スパーグレート」	普通・貨物	トラクタ	6R20 (10, 676)	
	2KG-FV70HYP			キャブオーバ		
	2KG-FV70HZP			トラクタ		
	2KG-FV74HJR					
	2PG-FP74HDR					
	2PG-FP74HER					
	2PG-FP74HGR					
	2PG-FS70HZ				6S10 (7, 697)	
	2PG-FS74GZ					
	2PG-FS74HZ					
	2PG-FS75HZ					
	2PG-FU70HY					
	2PG-FU74GY			6R20 (10, 676)		
	2PG-FU74GZ				6S10 (7, 697)	
	2PG-FU74HY				キャブオーバ	
	2PG-FU74HZ					
	2PG-FU75HZ					
	2PG-FV70GX				6S10 (7, 697)	
	2PG-FV70GY					
	2PG-FV70HX					
	2PG-FV70HY					
	2PG-FV70HZ					
	2PG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FV74HZ					
2PG-FY70HY	キャブオーバ					
2PG-FY74HY						