

ふそう エアロスターのその他の装置（ウェザーストリップ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 8 年 9 月 17 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号	サービスキャンペーン開始日	令和 8 年 9 月 18 日
不 具 合 の 内 容	バッテリーボックス部において、ウェザーストリップの剥がれや脱落が生じたままの状態で使用を続けると、バッテリーボックス部内に雨水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ヒューズボックスの端子ボルトとヒューズボックス取付けブラケットに錆が生じてショートし、最悪の場合、ヒューズボックスが焼損するおそれがある。	
改 善 の 内 容	全車両、バッテリーボックス部のウェザーストリップやヒューズボックスの点検要領を記載したリーフレットをユーザーに送付し、当該部位の点検依頼を行う。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	PKG-MP35UK	「ふそう エアロスター」	MP35UK-20002～MP35UK-21027 平成 19 年 9 月 21 日～平成 22 年 8 月 24 日	200	
	PKG-MP35UM		MP35UM-20001～MP35UM-21317 平成 19 年 9 月 26 日～平成 22 年 8 月 24 日	731	
	PKG-MP35UP		MP35UP-20002～MP35UP-21066 平成 19 年 11 月 27 日～平成 22 年 8 月 24 日	141	
			(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 21 日～平成 22 年 8 月 24 日	(計 1,072 台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。