ふそう ローザのその他の装置（ホースクランプ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和８年10月20日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和８年 10月 21日
不具合の内容	フルオートエアコンのリヒート用温水配管(車室内エアダクトから送風される空気の温度調節機能の配管)において、作業指示が不適切なため、ホースクランプの締付けが不足しているものがある。そのため、当該部のシール性が不足し、冷却水が室内に漏れ出るおそれがある。		
改善の内容	全車両、リヒート用温水配管接続部のホースクランプ締付け状態を点検し、締付け不十分なものは再締付けを行う。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2WG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-450056～BE740E-450167 令和７年10月27日～令和８年３月９日	39	
	2WG-BE740G		BE740G-450264～BE740G-450689 令和７年10月28日～令和８年３月13日	292	
	2WG-BE740J		BE740J-450051～BE740J-450145 令和７年11月３日～令和８年３月13日	83	
	2WG-BG740G		BG740G-450055～BG740G-450180 令和７年10月28日～令和８年３月18日	94	
			(製作期間の全体の範囲) 令和７年10月27日～令和８年３月18日	(計508台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。