ふそうの走行装置（フロントハブ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和８年10月20日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和８年 10月 21日
不具合の内容	フロントハブにおいて、補用品の供給が不適切なため、当該部品が現行品から旧品に交換されたものがある。		
改善の内容	全車両、フロントハブを点検し、旧品が装着されていた場合は現行品に交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	U-FU411U	ふそう	FU411U-540022～FU411U-540109 平成３年10月４日～平成４年２月15日	2	
	U-FU415J		FU415J-550182 平成６年８月２日	1	
	U-FV411J		FV411J-550931 平成６年６月28日	1	
	U-FV411P		FV411P-540032 平成３年10月29日	1	
	U-FV416P		FV416P-550101 平成６年３月23日	1	
	U-FV419J		FV419J-730285～FV419J-740176 平成２年４月21日～平成４年２月12日	2	
	計６型式	計１車種	（製作期間の全体の範囲） 平成２年４月21日～平成６年８月２日	（計８台）	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フロントハブ	MK309528	平成16年３月25日～令和２年12月５日	1,185	
	MC891414	平成16年６月９日～令和２年９月８日	50	
		合計	（計1,235個）	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。