ふそうの動力伝達装置（終減速機）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和８年10月20日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和８年 10月 21日
不具合の内容	低床式後2軸駆動車の後後軸の終減速機において、補用品の供給が不適切なため、当該関連部品が現行品から旧品に交換されたものがある。		
改善の内容	全車両、後前軸と後後軸間のタンデムプロペラシャフト接続部のねじサイズを点検し、旧品が装着されていた場合は現行品に交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	KC-FS410U	ふそう	FS410U-560015 平成７年６月７日	1	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-510439 平成11年７月29日	1	
	計２型式	計１車種	（製作期間の全体の範囲） 平成７年６月７日～平成11年７月29日	（計２台）	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
キャッスルナット	MK502281	平成16年11月19日～令和２年10月12日	203	
スルーシャフト	MC835723	平成16年10月13日～令和２年12月16日	92	
キャッスルナット	MH004225	平成16年10月８日～令和２年12月16日	2,060	
デフＡＳＳＹ	MK351330	平成16年10月28日～平成22年７月13日	6	
ギヤセット	MC868339	平成16年10月19日～平成30年10月９日	10	
デフキャリア	MK350848	平成17年12月20日～平成20年６月13日	15	
		合計	（計2,386個）	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。