ふそうの動力伝達装置（クラッチ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 8 年 10 月 20 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 整　理　番　号 | | ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日 | 令和 8 年 10 月 21 日 |
| 不具合の内容 | クラッチレリーズフォークおいて、補用品の供給が不適切なため、当該関連部品が現行品から旧品に交換されたものがある。 | | |
| 改善の内容 | 全車両、クラッチレリーズレバーの刻印を確認し、旧品が装着されていた場合は現行品に交換する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KC-FP510D | ふそう | FP510D-500200<br>平成 8 年 11 月 20 日 | 1 | |
| | KC-FU410TZ | | FU410TZ-561062<br>平成 7 年 7 月 26 日 | 1 | |
| | KC-FU510UZ | | FU510UZ-503447～FU510UZ-510506<br>平成 9 年 12 月 25 日～平成 10 年 12 月 9 日 | 2 | |
| | KL-FP54JE | | FP54JE-730010<br>平成 16 年 11 月 16 日 | 1 | |
| | KL-FP54LD | | FP54LD-520115<br>平成 13 年 1 月 26 日 | 1 | |
| | KL-FS54JVZ | | FS54JVZ-530065～FS54JVZ-531553<br>平成 15 年 4 月 24 日～平成 16 年 4 月 8 日 | 2 | |
| | KL-FS55JVZ | | FS55JVZ-530554<br>平成 16 年 7 月 29 日 | 1 | |
| | KL-FU54JUZ | | FU54JUZ-520609～FU54JUZ-532105<br>平成 12 年 11 月 6 日～平成 16 年 7 月 26 日 | 2 | |
| | KL-FU55JUZ | | FU55JUZ-520169<br>平成 12 年 9 月 22 日 | 1 | |
| | PJ-FU55JUZ | | FU55JUZ-530435<br>平成 17 年 1 月 17 日 | 1 | |
| | 計 10 型式 | 計 1 車種 | （製作期間の全体の範囲）<br>平成 7 年 7 月 26 日～平成 17 年 1 月 17 日 | （計 13 台） | |

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の製品名 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シャフト | ME516857 | 平成 17 年 7 月 5 日～令和 2 年 12 月 17 日 | 436 | |
| | ME516858 | 平成 18 年 2 月 7 日～令和 2 年 12 月 17 日 | 107 | |
| | ME523398 | 平成 17 年 8 月 29 日～令和 2 年 8 月 5 日 | 102 | |
| | ME523400 | 平成 23 年 5 月 31 日～平成 23 年 5 月 31 日 | 1 | |
| | ME523408 | 平成 18 年 11 月 15 日～令和元年 11 月 18 日 | 66 | |
| | ME523409 | 平成 18 年 9 月 6 日～平成 26 年 6 月 7 日 | 6 | |
| | ME523410 | 平成 18 年 5 月 20 日～平成 20 年 6 月 8 日 | 4 | |
| | ME658182 | 平成 17 年 7 月 1 日～令和 2 年 12 月 17 日 | 2,473 | |
| フォーク | ME661678 | 平成 17 年 7 月 1 日～令和 2 年 12 月 11 日 | 1,599 | |
| | ME670157 | 平成 17 年 7 月 1 日～令和 2 年 10 月 7 日 | 1,474 | |
| シャフト | ME670159 | 平成 17 年 7 月 1 日～令和 2 年 9 月 10 日 | 724 | |
| | ME670177 | 平成 17 年 9 月 8 日～令和元年 6 月 8 日 | 7 | |
| | ME670181 | 平成 17 年 7 月 2 日～令和 2 年 5 月 25 日 | 454 | |
| | ME670208 | 平成 17 年 7 月 5 日～平成 26 年 9 月 6 日 | 23 | |
| | ME670225 | 平成 17 年 7 月 23 日～平成 27 年 2 月 6 日 | 7 | |
| | ME674630 | 平成 17 年 7 月 5 日～平成 18 年 5 月 26 日 | 14 | |
| | ME682368 | 平成 17 年 8 月 8 日～平成 24 年 5 月 16 日 | 16 | |
| | | 合計 | (計 7,513 個) | |

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。