ふそう キャンター、eCANTERの電気装置（メータークラスター）のリコールについて

ふそう キャンター、eCANTERの電気装置（メータークラスター）について、令和8年 11月17日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。


リコール届出番号	5900	リコール開始日	令和8年11月18日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メータークラスターにおいて、 ①ソフトウェアが不適切なため、エンジン始動時やキーオン時、または走行中にマルチインフォメーションディスプレイが表示されないことがある。そのため、速度計や走行距離計などが確認できない。 ②電気回路の設計検討が不十分なため、車載バッテリーや車外バッテリーとの接続時に発生するサージ電圧により当該回路の一部が損傷することがある。そのため、マルチインフォメーションディスプレイが表示されず、速度計や走行距離計などが確認できない他、ウォーニングランプの作動不良や、ステアリングスイッチの操作ができないことがある。		
改善措置の内容	全車両、メータークラスターを対策品に交換する。ただし、対策品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。なお、不具合の発生した車両については対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-610001～FEA80-620057 令和6年6月11日～令和7年12月17日	352	①173 ②352
	2PG-FEB80		FEB80-610006～FEB80-620242 令和6年6月11日～令和7年12月2日	1,725	①722 ②1,725
	2PG-FEB90		FEB90-610002～FEB90-621488 令和6年6月13日～令和8年7月14日	1,321	①512 ②1,321
	2PG-FEBH0		FEBH0-610001～FEBH0-620001 令和7年5月24日～令和7年11月15日	3	②3
	2PG-FEBM0		FEBM0-610001～FEBM0-620298 令和6年7月5日～令和8年7月14日	492	①177 ②492
	2PG-FEBS0		FEBS0-610001～FEBS0-620038 令和6年6月17日～令和7年11月25日	302	①113 ②302
	2PG-FEC90		FEC90-610001～FEC90-620006 令和6年6月25日～令和7年11月22日	47	①19 ②47
	2PG-FECS0		FECS0-610001～FECS0-620002 令和6年6月25日～令和8年5月19日	13	①8 ②13
	2PG-FED90		FED90-610002～FED90-620205 令和6年6月19日～令和8年5月26日	152	①59 ②152
	2PG-FEDS0		FEDS0-610001～FEDS0-620002 令和6年7月3日～令和8年5月19日	16	①5 ②16
	2RG-FBA20		FBA20-610009～FBA20-623090 令和6年5月29日～令和8年7月14日	4,014	①1,669 ②4,014
	2RG-FBA30		FBA30-610004～FBA30-620045 令和6年6月20日～令和7年12月4日	811	①355 ②811
	2RG-FBA60		FBA60-610008～FBA60-620387 令和6年5月29日～令和8年5月18日	3,647	①1,658 ②3,647
	2RG-FBAV0		FBAV0-610004～FBAV0-620161 令和6年6月12日～令和7年12月1日	1,384	①631 ②1,384
	2RG-FDA20		FDA20-610001～FDA20-620212 令和6年5月30日～令和8年7月14日	486	①330 ②486

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2RG-FDA40	「ふそう キャンター」	FDA40-610001～FDA40-610023 令和6年7月8日～令和7年9月22日	23	①8 ②23
	2RG-FDA50		FDA50-610001～FDA50-620017 令和6年7月4日～令和8年6月24日	135	①44 ②135
	2RG-FDA60		FDA60-610001～FDA60-620030 令和6年6月12日～令和7年11月27日	181	①74 ②181
	2RG-FEA20		FEA20-610002～FEA20-620085 令和6年6月11日～令和8年6月11日	696	①279 ②696
	2RG-FEA80		FEA80-610003～FEA80-620056 令和6年6月12日～令和7年12月19日	157	①55 ②157
	2RG-FEAV0		FEAV0-610002～FEAV0-620259 令和6年6月11日～令和8年6月24日	2,864	①1,237 ②2,864
	2RG-FEB20		FEB20-610001～FEB20-620019 令和6年6月17日～令和7年12月13日	264	①121 ②264
	2RG-FEB50		FEB50-610010～FEB50-621372 令和6年6月3日～令和8年7月14日	2,496	①1,033 ②2,496
	2RG-FEB80		FEB80-610015～FEB80-620240 令和6年6月17日～令和7年11月28日	1,107	①451 ②1,107
	2RG-FEB90		FEB90-610003～FEB90-620238 令和6年6月18日～令和8年5月18日	741	①300 ②741
	2RG-FEC90		FEC90-610003～FEC90-610053 令和6年6月20日～令和7年9月18日	13	①6 ②13
	2RG-FED90		FED90-610005～FED90-620039 令和6年6月17日～令和7年11月24日	227	①92 ②227
	2RG-FGA20		FGA20-610001～FGA20-620145 令和6年6月12日～令和8年7月14日	221	①83 ②221
	2RG-FGA50		FGA50-610002～FGA50-620021 令和6年6月11日～令和7年11月28日	207	①86 ②207
	2TG-FBA00		FBA00-610002～FBA00-620406 令和6年6月24日～令和8年7月14日	907	①395 ②907
	2TG-FDA00		FDA00-610001～FDA00-620279 令和6年6月24日～令和8年7月14日	401	①140 ②401
	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610008～FEAVK-613039 令和5年3月27日～令和7年12月22日	3,026	①1,765 ②3,026
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610140 令和5年3月27日～令和7年11月28日	124	①92 ②124
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610015 令和5年10月6日～令和7年10月31日	12	①8 ②12
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610008 令和5年11月13日～令和7年11月4日	6	①4 ②6
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610045 令和5年3月29日～令和8年6月26日	38	①27 ②38
	(計36型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和8年7月14日	(計28,611台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改 善 箇 所 説 明 図



メータークラスターにおいて、
①ソフトウェアが不適切なため、エンジン始動時やキーオン時、または走行中にマルチインフォメーションディスプレイが表示されないことがある。そのため、速度計や走行距離計などが確認できない。
②電気回路の設計検討が不十分なため、車載バッテリーや車外バッテリーとの接続時に発生するサージ電圧により当該回路の一部が損傷することがある。そのため、マルチインフォメーションディスプレイが表示されず、速度計や走行距離計などが確認できない他、ウォーニングランプの作動不良や、ステアリングスイッチの操作ができないことがある。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターを対策品に交換する。ただし、対策品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。なお、不具合の発生した車両については対策品に交換する。

注 ： □ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機または電動機の型式(総排気量(cc)または定格出力(kW))	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	普通・貨物	キャブオーバ	4P10 (2,998)	
	2PG-FEB80					
	2PG-FEB90					
	2PG-FEBH0					
	2PG-FEBM0					
	2PG-FEBS0					
	2PG-FEC90					
	2PG-FECS0					
	2PG-FED90					
	2PG-FEDS0					
	2RG-FBA20					
	2RG-FBA30					
	2RG-FBA60					
	2RG-FBAV0					
	2RG-FDA20					
	2RG-FDA40					
	2RG-FDA50					
	2RG-FDA60					
	2RG-FEA20					
	2RG-FEA80					
	2RG-FEAV0					

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機または電動機の型式 (総排気量(cc)または定格出力(kW))	備考
三菱	2RG-FEB20	「ふそう キャンター」	普通・貨物	キャブオーバ	4P10 (2,998)	
	2RG-FEB50					
	2RG-FEB80					
	2RG-FEB90					
	2RG-FEC90					
	2RG-FED90					
	2RG-FGA20					
	2RG-FGA50					
	2TG-FBA00					
	2TG-FDA00					
	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」			S40 (85.0)	
	ZAB-FEB8K				S40 (110.0)	
	ZAB-FEBVK				S40 (85.0)	
	ZAB-FEC9K				S40 (110.0)	
	ZAB-FED9K					