

ふそう エアロエース、エアロクィーンの走行装置（タイヤ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和6年9月5日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
 ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和6年9月6日
不具合の内容	バス用タイヤにおいて、走行時にビード部に加わる変形と蓄積される熱の影響から、ナイロンフィラー端を起点としてビード部に亀裂または膨れが発生することがある。		
改善の内容	全車両、装着タイヤを点検し、対象となるものはナイロンフィラーを使用していない代替品と交換する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10029～MS06GP-95514 令和元年5月28日～令和6年5月29日	83	
	2TG-MS06GP	「ふそう エアロクィーン」	MS06GP-85009～MS06GP-95256 令和3年4月27日～令和5年11月14日	5	
			(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月28日～令和6年5月29日	(計88台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。