

ふそうファイターの原動機（オイルリターンパイプ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和6年10月3日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和6年10月4日
不具合の内容	4V20型エンジンを搭載したトラックのオイルリターンパイプにおいて、ろう付け部の製造が不適切なため、弊社の環境負荷物質（カドミウム）の自主取り組み基準に適合しないものがある。		
改善の内容	全車両、オイルリターンパイプを自主取り組み基準に適合した対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2PG-FK61N	「ふそう ファイター」	FK61N-600004～FK61N-600068 平成30年9月28日～令和元年6月27日	65	
	2PG-FK62N		FK62N-605003～FK62N-615018 令和元年10月15日～令和6年1月22日	99	
	2PG-FK62NA		FK62NA-605001～FK62NA-610003 令和元年10月15日～令和4年6月20日	10	
	2PG-FK64N		FK64N-600002～FK64N-600037 平成30年9月28日～令和元年5月23日	36	
	2PG-FK64NA		FK64NA-600001～FK64NA-600010 令和元年6月6日～令和元年6月21日	10	
	2PG-FK65N		FK65N-605001～FK65N-615001 令和元年10月15日～令和5年10月25日	27	
	2PG-FK65NA		FK65NA-605001～FK65NA-610012 令和元年12月16日～令和5年2月27日	23	
	2PG-FK71N		FK71N-600002～FK71N-600129 平成30年9月12日～令和元年7月8日	124	
	2PG-FK71NA		FK71NA-600002～FK71NA-600018 平成30年12月11日～令和元年6月18日	17	
	2PG-FK72N		FK72N-605002～FK72N-615197 平成31年2月4日～令和6年2月29日	1,199	
	2PG-FK72NA		FK72NA-605001～FK72NA-615003 令和元年10月4日～令和5年10月25日	35	
	2PG-FK74N		FK74N-600002～FK74N-600021 平成30年9月14日～令和元年6月21日	20	
	2PG-FK75N		FK75N-605001～FK75N-615002 令和元年10月9日～令和5年8月31日	62	
	2PG-FK75NA		FK75NA-605001～FK75NA-610001 令和2年3月23日～令和4年2月21日	2	
			(製作期間の全体の範囲) 平成30年9月12日～令和6年2月29日	1,729	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
オイルリターンパイプ	MX909999	令和4年7月25日	1	
合計			(計1個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。