

ふそうキャンターのその他の装置（メータークラスター）のリコールについて

ふそうキャンターのその他の装置（メータークラスター）について、令和6年12月13日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5596	リコール開始日	令和6年12月13日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラックのメータークラスターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、マルチインフォメーションパネルが突然消灯する、または何も表示されなくなるおそれがある。そのため、走行距離を確認できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、メータークラスターのソフトウェアを点検し、不具合品の場合は対策品のソフトウェアに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-590204～FEA80-600012 令和4年4月11日～令和4年9月28日	50	
	2PG-FEB80		FEB80-592111～FEB80-600521 令和4年4月11日～令和4年9月28日	531	
	2PG-FEB90		FEB90-591386～FEB90-600377 令和4年4月11日～令和4年9月28日	440	
	2PG-FEBM0		FEBM0-590197～FEBM0-600069 令和4年4月13日～令和4年9月27日	84	
	2PG-FEBS0		FEBS0-590108～FEBS0-600004 令和4年4月11日～令和4年9月28日	37	
	2PG-FEC90		FEC90-590033～FEC90-600010 令和4年5月26日～令和4年7月28日	11	
	2PG-FECS0		FECS0-600001 令和4年9月19日	1	
	2PG-FED90		FED90-590134～FED90-600025 令和4年4月21日～令和4年9月28日	35	
	2PG-FEDS0		FEDS0-590007～FEDS0-590010 令和4年7月28日～令和4年9月6日	4	
	2RG-FBA20		FBA20-593390～FBA20-600459 令和4年4月11日～令和4年9月29日	742	
	2RG-FBA30		FBA30-591171～FBA30-600169 令和4年4月14日～令和4年10月12日	319	
	2RG-FBA60		FBA60-593534～FBA60-600805 令和4年4月11日～令和4年10月12日	1,300	
	2RG-FBAV0		FBAV0-591036～FBAV0-600165 令和4年4月11日～令和4年9月29日	278	
2RG-FDA20	FDA20-590361～FDA20-600009 令和4年4月14日～令和4年9月28日	113			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-FDA50	「ふそう キャンター」	FDA50-590116～FDA50-600006 令和4年4月11日～令和4年9月28日	47	
	2RG-FDA60		FDA60-590226～FDA60-600006 令和4年4月12日～令和4年9月22日	35	
	2RG-FEA20		FEA20-590400～FEA20-600051 令和4年4月11日～令和4年9月28日	117	
	2RG-FEA80		FEA80-590207～FEA80-600011 令和4年4月19日～令和4年9月15日	13	
	2RG-FEAV0		FEAV0-591711～FEAV0-600500 令和4年4月12日～令和4年10月31日	604	
	2RG-FEB20		FEB20-590134～FEB20-600002 令和4年4月11日～令和4年9月23日	32	
	2RG-FEB50		FEB50-591816～FEB50-600376 令和4年4月11日～令和4年9月29日	547	
	2RG-FEB80		FEB80-592109～FEB80-600522 令和4年4月11日～令和4年9月29日	350	
	2RG-FEB90		FEB90-591414～FEB90-600373 令和4年4月15日～令和4年9月30日	83	
	2RG-FED90		FED90-590146～FED90-600015 令和4年6月7日～令和4年8月31日	9	
	2RG-FGA20		FGA20-590121～FGA20-600008 令和4年4月14日～令和4年9月28日	36	
	2RG-FGA50		FGA50-590119～FGA50-600011 令和4年4月13日～令和4年9月27日	38	
	2TG-FBA00		FBA00-590721～FBA00-600237 令和4年4月11日～令和4年9月29日	319	
2TG-FDA00	FDA00-590316～FDA00-600113 令和4年4月11日～令和4年9月29日	145			
	(計 28 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年4月11日～令和4年10月31日	(計 6,320 台)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
メータークラスター	ML235141	令和4年6月14日～令和5年3月31日	120	
合計			(計 120 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

改善箇所説明図



トラックのメータークラスターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、マルチインフォメーションパネルが突然消灯する、または何も表示されなくなるおそれがある。そのため、走行距離を確認できなくなる。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターのソフトウェアを点検し、不具合品の場合は対策品のソフトウェアに書き換える。

注：□は、ソフトウェアが不具合品の場合に対策品と書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席下側の診断ツール接続コネクタ付近に白色ペイントを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量 (CC))	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	普通・貨物	キャブオーバ	4P10 (2,998)	
	2PG-FEB80					
	2PG-FEB90					
	2PG-FEBM0					
	2PG-FEBS0					
	2PG-FEC90					
	2PG-FECS0					
	2PG-FED90					
	2PG-FEDS0					
	2RG-FBA20		小型・貨物			
	2RG-FBA30					
	2RG-FBA60					
	2RG-FBAV0					
	2RG-FDA20					
	2RG-FDA50		普通・貨物			
	2RG-FDA60					
	2RG-FEA20					
	2RG-FEA80					
	2RG-FEAV0					
	2RG-FEB20					
	2RG-FEB50					
	2RG-FEB80					
	2RG-FEB90					
	2RG-FED90					
	2RG-FGA20					
	2RG-FGA50		小型・貨物			
2TG-FBA00						
2TG-FDA00						