

ふそうスーパーグレートの動力伝達装置（プロペラシャフト）のリコールについて

ふそうスーパーグレートの動力伝達装置（プロペラシャフト）について、令和7年1月30日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5604	リコール開始日	令和7年1月31日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのプロペラシャフトにおいて、バランスウェイトの溶接方法が不適切なため、溶接不良が生じているものがある。そのため、走行中にバランスウェイトが剥がれて脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトのバランスウェイトの溶接状況を点検し、溶接不良が認められた場合は、良品のプロペラシャフト一式に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS70HZ-545153～FS70HZ-545249 令和5年6月2日～令和5年7月25日	9	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-545317～FU74HZ-545382 令和5年6月2日～令和5年7月6日	8	
	2KG-FV70GX		FV70GX-545050～FV70GX-545062 令和5年6月5日～令和5年7月4日	3	
	2KG-FV70HX		FV70HX-545388～FV70HX-545517 令和5年6月5日～令和5年7月6日	12	
	2KG-FV70HY		FV70HY-545137 令和5年6月15日	1	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-545154～FS70HZ-545203 令和5年6月8日～令和5年6月21日	6	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-545031～FS74GZ-545042 令和5年6月7日～令和5年7月5日	4	
	2PG-FS74HY		FS74HY-545009～FS74HY-545013 令和5年6月6日～令和5年7月4日	4	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-545954～FS74HZ-546444 令和5年6月2日～令和5年7月26日	101	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-545096～FS75HZ-545220 令和5年5月31日～令和5年7月24日	27	
	2PG-FU74GY		FU74GY-545022 令和5年7月4日	1	
	2PG-FV70HX		FV70HX-545391～FV70HX-545574 令和5年6月6日～令和5年7月24日	4	
	2PG-FV70HY		FV70HY-545157～FV70HY-545163 令和5年6月23日～令和5年6月26日	2	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-545143 令和5年6月22日	1	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-545046～FV74HZ-545059 令和5年6月19日～令和5年7月5日	5	
	2PG-FY74HY		FY74HY-545017～FY74HY-545026 令和5年6月20日～令和5年7月25日	4	
(計16型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年5月31日～令和5年7月26日	(計192台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



プロペラシャフト一式
(ユニバーサルジョイント部を含む)

バランスウェイト溶接位置



車両前方

バランスウェイト

《上方視》

基準不適合発生箇所

大型トラックのプロペラシャフトにおいて、バランスウェイトの溶接方法が不適切なため、溶接不良が生じているものがある。そのため、走行中にバランスウェイトが剥がれて脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プロペラシャフトのバランスウェイトの溶接状況を点検し、溶接不良が認められた場合は、良品のプロペラシャフト一式に交換する。

注：□ は、溶接不良が認められた場合に良品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、プロペラシャフトの車両前側ユニバーサルジョイント部に白色ペイントを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量 (CC))	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう スーパーグレート」	普通・貨物	キャブオーバ	6R20 (10, 676)	
	2KG-FU74HZ				6S10 (7, 697)	
	2KG-FV70GX				6R20 (10, 676)	
	2KG-FV70HX				6S10 (7, 697)	
	2KG-FV70HY				6R20 (10, 676)	
	2PG-FS70HZ				6S10 (7, 697)	
	2PG-FS74GZ				6R20 (10, 676)	
	2PG-FS74HY				6S10 (7, 697)	
	2PG-FS74HZ				6R20 (10, 676)	
	2PG-FS75HZ				6S10 (7, 697)	
	2PG-FU74GY				6R20 (10, 676)	
	2PG-FV70HX				6S10 (7, 697)	
	2PG-FV70HY				6R20 (10, 676)	
	2PG-FV70HZ				6S10 (7, 697)	
	2PG-FV74HZ				6R20 (10, 676)	
2PG-FY74HY	6S10 (7, 697)					