

ふそう キャンター、eCANTER、エアロエース、エアロクィーン、ローザの
灯火装置（前面方向指示器）のリコールについて

ふそう キャンター、eCANTER、エアロエース、エアロクィーン、ローザの灯火装置（前面方向指示器）について、令和7年3月27日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5637	リコール開始日	令和7年3月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯一体式方向指示器を装着したトラックとバスにおいて、設計検討が不適切なため、方向指示器のバルブソケットと前照灯側コンタクトリングの接点端子の接圧が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、方向指示器点滅の繰り返しによって端子に酸化被膜が生じ、この酸化被膜が増大すると、バルブソケットとコンタクトリングの端子が焼損・溶損して、方向指示器が不灯になる。		
改善措置の内容	全車両、前照灯の製造番号を確認して不具合品が装着されていると判断されたものは方向指示器のバルブソケット端子を点検し、焼損・溶損が認められた場合は前照灯一式を対策品に交換する。 なお、焼損・溶損が認められない場合はバルブソケットを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FBA30	「ふそう キャンター」	FBA30-590001～FBA30-590112 令和2年11月25日～令和3年4月12日	107	
	2PG-FBA60		FBA60-590001～FBA60-590411 令和2年11月25日～令和3年6月23日	362	
	2PG-FBAV0		FBAV0-590001～FBAV0-590077 令和2年12月7日～令和3年6月23日	61	
	2PG-FDA50		FDA50-590001～FDA50-590009 令和3年1月7日～令和3年3月10日	8	
	2PG-FDA60		FDA60-590001～FDA60-590007 令和3年2月9日～令和3年3月29日	7	
	2PG-FEA80		FEA80-590002～FEA80-610085 令和3年1月25日～令和6年9月4日	640	
	2PG-FEAV0		FEAV0-590001～FEAV0-590137 令和2年11月26日～令和3年3月26日	111	
	2PG-FEB50		FEB50-590001～FEB50-590145 令和2年11月18日～令和3年6月23日	132	
	2PG-FEB80		FEB80-590001～FEB80-610543 令和3年1月28日～令和6年8月23日	4,926	
	2PG-FEB90		FEB90-590001～FEB90-610314 令和2年12月14日～令和6年8月21日	3,493	
	2PG-FEBH0		FEBH0-600001～FEBH0-600004 令和5年2月3日～令和5年11月10日	4	
	2PG-FEBM0		FEBM0-590001～FEBM0-610050 令和3年3月10日～令和6年8月19日	742	
	2PG-FEBS0		FEBS0-590001～FEBS0-610031 令和3年3月16日～令和6年8月27日	414	
	2PG-FEC90		FEC90-590001～FEC90-610006 令和3年2月17日～令和6年7月26日	74	
2PG-FECS0	FECS0-590001～FECS0-610003 令和3年12月20日～令和6年7月9日	8			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FED90	「ふそう キャンター」	FED90-590002～FED90-610065 令和3年2月24日～令和6年8月9日	341	
	2PG-FEDS0		FEDS0-590001～FEDS0-610003 令和3年6月1日～令和6年8月2日	39	
	2PG-FGA50		FGA50-590002～FGA50-590009 令和3年1月7日～令和3年3月18日	8	
	2PG-FGB70		FGB70-590001～FGB70-590071 令和3年3月31日～令和3年10月4日	71	
	2RG-FBA20		FBA20-590001～FBA20-610605 令和2年11月18日～令和6年8月29日	8,868	
	2RG-FBA30		FBA30-590068～FBA30-610160 令和3年3月23日～令和6年9月4日	2,752	
	2RG-FBA60		FBA60-590002～FBA60-610729 令和2年11月24日～令和6年10月4日	10,165	
	2RG-FBAV0		FBAV0-590033～FBAV0-610249 令和3年3月12日～令和6年8月22日	3,016	
	2RG-FDA20		FDA20-590001～FDA20-610084 令和2年11月19日～令和6年8月21日	1,345	
	2RG-FDA40		FDA40-590001～FDA40-610005 令和3年5月10日～令和6年8月1日	23	
	2RG-FDA50		FDA50-590007～FDA50-610018 令和3年3月12日～令和6年8月1日	433	
	2RG-FDA60		FDA60-590008～FDA60-610023 令和3年3月30日～令和6年8月23日	644	
	2RG-FEA20		FEA20-590001～FEA20-610095 令和2年11月24日～令和6年8月21日	1,528	
	2RG-FEA80		FEA80-590025～FEA80-610081 令和3年4月9日～令和6年8月2日	277	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590021～FEAV0-610508 令和3年2月12日～令和6年9月4日	6,203	
	2RG-FEB20		FEB20-590001～FEB20-610052 令和3年3月1日～令和6年8月9日	583	
	2RG-FEB50		FEB50-590020～FEB50-610459 令和3年2月11日～令和6年8月21日	6,335	
	2RG-FEB80		FEB80-590008～FEB80-610544 令和3年2月10日～令和6年8月21日	2,753	
	2RG-FEB90		FEB90-590090～FEB90-610315 令和3年4月8日～令和6年8月21日	1,324	
	2RG-FEC90		FEC90-590003～FEC90-610007 令和3年2月17日～令和6年7月29日	29	
	2RG-FED90		FED90-590007～FED90-610063 令和3年4月12日～令和6年8月5日	302	
	2RG-FGA20		FGA20-590001～FGA20-610026 令和3年2月1日～令和6年8月1日	418	
	2RG-FGA50		FGA50-590010～FGA50-610035 令和3年3月30日～令和6年8月8日	425	
2TG-FBA00	FBA00-590001～FBA00-610127 令和3年1月26日～令和6年8月20日	2,022			
2TG-FDA00	FDA00-590001～FDA00-610027 令和3年1月7日～令和6年8月5日	965			


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610008～FEAVK-611566 令和5年6月13日～令和6年8月28日	1,552	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610009～FEB8K-610071 令和5年6月13日～令和6年8月19日	61	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610008 令和5年10月6日～令和6年8月23日	5	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610005 令和5年11月13日～令和6年4月12日	3	
	ZAB-FED9K		FED9K-610003～FED9K-610023 令和5年6月16日～令和6年6月21日	21	
	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10003～MS06GP-95524 平成31年4月3日～令和6年9月27日	1,740	
		「ふそう エアロクイーン」	MS06GP-10001～MS06GP-95525 平成31年4月5日～令和6年12月19日	299	
	2RG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-100001～BE740E-400040 令和元年11月21日～令和6年8月9日	646	
	2RG-BE740G		BE740G-100002～BE740G-400284 令和元年10月29日～令和6年8月21日	2,930	
	2RG-BE740J		BE740J-100001～BE740J-400085 令和元年11月22日～令和6年12月4日	511	
	2RG-BG740G		BG740G-100001～BG740G-400062 令和元年11月20日～令和6年12月5日	820	
	TPG-BE640E		BE640E-400001～BE640E-400130 平成30年11月13日～令和元年8月26日	130	
	TPG-BE640G		BE640G-400001～BE640G-400439 平成30年11月6日～令和元年8月20日	439	
	TPG-BE640J		BE640J-400001～BE640J-400106 平成30年11月9日～令和元年8月20日	106	
	TPG-BG640G		BG640G-400001～BG640G-400162 平成30年11月9日～令和元年9月6日	162	
(計54型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月6日～令和6年12月19日	(計71,383台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図




不具合箇所



前照灯一式

車両前方



方向指示器バルブ

バルブソケット



バルブソケット取り外し状態

※右側前照灯の方向指示器も同様。

前照灯一体式方向指示器を装着したトラックとバスにおいて、設計検討が不適切なため、方向指示器のバルブソケットと前照灯側コンタクトリングの接点端子の接圧が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、方向指示器点滅の繰り返しによって端子に酸化被膜が生じ、この酸化被膜が増大すると、バルブソケットとコンタクトリングの端子が焼損・溶損して、方向指示器が不灯になる。

改善措置の内容

全車両、前照灯の製造番号を確認して不具合品が装着されていると判断されたものは方向指示器のバルブソケット端子を点検し、焼損・溶損が認められた場合は前照灯一式を対策品に交換する。
 なお、焼損・溶損が認められない場合はバルブソケットを対策品に交換する。

注： はバルブソケット端子に焼損・溶損が認められた場合に、 は認められなかった場合に、対策品と交換する部品を示す。

識別： 作業完了車には、青色ペイントを塗布する。

- 小型トラック : ステアリングコラムカバーの取付スクリーヘッド
- 小型バス : アクセルペダルブラケット横側
- 大型バス : 車両左後方点検リッド裏

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機または電動機の型式 (総排気量(cc)または定格出力(kW))	備考
三菱	2PG - FBA30	「ふそうキャンター」	小型・貨物	キャブオーバ	4P10 (2, 998)	
	2PG - FBA60					
	2PG - FBAV0					
	2PG - FDA50					
	2PG - FDA60					
	2PG - FEA80					
	2PG - FEAV0		普通・貨物			
	2PG - FEB50					
	2PG - FEB80					
	2PG - FEB90					
	2PG - FEBH0					
	2PG - FEBM0					
	2PG - FEBS0					
	2PG - FEC90					
	2PG - FECS0					
	2PG - FED90					
	2PG - FEDS0					
	2PG - FGA50					
	2PG - FGB70					
	2RG - FBA20					
	2RG - FBA30					
	2RG - FBA60					
	2RG - FBAV0					
	2RG - FDA20					
	2RG - FDA40					
	2RG - FDA50					
	2RG - FDA60					
	2RG - FEA20					
	2RG - FEA80					
	2RG - FEAV0					
	2RG - FEB20					
	2RG - FEB50					
2RG - FEB80						
2RG - FEB90						
2RG - FEC90						
2RG - FED90						
2RG - FGA20						
2RG - FGA50						
2TG - FBA00	小型・貨物					
2TG - FDA00						

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機または電動機の型式 (総排気量(cc)または 定格出力(kW))	備考
三菱	ZAB - FEAVK	「ふそう eCANTER」	普通・貨物	キャブオーバ	S40 (85.0)	定格出力 (kW)を示す
	ZAB - FEB8K				S40 (110.0)	
	ZAB - FEBVK				S40 (85.0)	
	ZAB - FEC9K				S40 (110.0)	
	ZAB - FED9K					
	2TG - MS06GP	「ふそうエアロエース」 「ふそうエアロクィーン」	普通・乗合	リヤエンジン	6S10(7,697)	
	2RG - BE740E	「ふそうローザ」				
	2RG - BE740G					
	2RG - BE740J					
	2RG - BG740G					
	TPG - BE640E					
	TPG - BE640G					
	TPG - BE640J					
	TPG - BG640G					