

# ふそう キャンターの電気装置 (FUSO イージーアクセスシステム ECU) に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 7 年 12 月 4 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。  
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願ひ申し上げます。  
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	準備ができ次第
不 具 合 の 内 容	FUSO イージーアクセスシステム※ECUにおいて、ソフトウェアの設計検討が不十分なため、当該ECUがフリーズすることがある。そのため、スターターキーからの信号を受け付けず、ドアの施錠解錠、およびエンジン始動が不能となるおそれがある。 ※スターターキーを所持していると、ロック/アンロックスイッチによるドアの施錠解錠、およびエンジン始動の操作ができるシステム		
改 善 の 内 容	全車両、専用の書き換えツールでソフトウェアを対策品に書き換える。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2PG-FBA30	「ふそう キャンター」	FBA30-590001～FBA30-590112 令和 2 年 11 月 25 日～令和 3 年 4 月 12 日	107	
	2PG-FBA60		FBA60-590001～FBA60-590411 令和 2 年 11 月 25 日～令和 3 年 6 月 23 日	360	
	2PG-FBAV0		FBAV0-590001～FBAV0-590077 令和 2 年 12 月 7 日～令和 3 年 6 月 23 日	61	
	2PG-FDA50		FDA50-590001～FDA50-590009 令和 3 年 1 月 7 日～令和 3 年 3 月 10 日	8	
	2PG-FDA60		FDA60-590001～FDA60-590007 令和 3 年 2 月 9 日～令和 3 年 3 月 29 日	7	
	2PG-FEA80		FEA80-590002～FEA80-600341 令和 3 年 1 月 25 日～令和 5 年 10 月 23 日	398	
	2PG-FEAV0		FEAV0-590001～FEAV0-590137 令和 2 年 11 月 26 日～令和 3 年 3 月 26 日	111	
	2PG-FEB50		FEB50-590001～FEB50-590145 令和 2 年 11 月 18 日～令和 3 年 6 月 23 日	131	
	2PG-FEB80		FEB80-590001～FEB80-602890 令和 3 年 1 月 28 日～令和 5 年 10 月 23 日	3,625	
	2PG-FEB90		FEB90-590001～FEB90-601868 令和 2 年 12 月 14 日～令和 5 年 10 月 25 日	2,613	
	2PG-FEBH0		FEBH0-600001～FEBH0-600002 令和 5 年 2 月 3 日～令和 5 年 3 月 8 日	2	
	2PG-FEBM0		FEBM0-590001～FEBM0-600330 令和 3 年 3 月 10 日～令和 5 年 10 月 23 日	547	
	2PG-FEBS0		FEBS0-590001～FEBS0-600123 令和 3 年 3 月 16 日～令和 5 年 10 月 23 日	257	
	2PG-FEC90		FEC90-590001～FEC90-600042 令和 3 年 2 月 17 日～令和 5 年 10 月 4 日	59	
	2PG-FECS0		FECS0-590001～FECS0-600003 令和 3 年 12 月 20 日～令和 5 年 9 月 6 日	4	
	2PG-FED90		FED90-590002～FED90-600260 令和 3 年 2 月 24 日～令和 5 年 10 月 24 日	243	
	2PG-FEDS0		FEDS0-590001～FEDS0-600015 令和 3 年 6 月 1 日～令和 5 年 9 月 6 日	26	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2PG-FGA50	「ふそう キャンター」	FGA50-590002～FGA50-590009 令和3年1月7日～令和3年3月18日	8	
	2PG-FGB70		FGB70-590001～FGB70-590071 令和3年3月31日～令和3年10月4日	71	
	2RG-FBA20		FBA20-590001～FBA20-603048 令和2年11月18日～令和5年11月9日	6,983	
	2RG-FBA30		FBA30-590068～FBA30-600912 令和3年3月23日～令和5年11月1日	2,163	
	2RG-FBA60		FBA60-590002～FBA60-604112 令和2年11月24日～令和5年11月7日	7,876	
	2RG-FBAV0		FBAV0-590033～FBAV0-601187 令和3年3月12日～令和5年10月23日	2,329	
	2RG-FDA20		FDA20-590001～FDA20-600393 令和2年11月19日～令和5年10月20日	890	
	2RG-FDA40		FDA40-590001～FDA40-600006 令和3年5月10日～令和5年7月27日	11	
	2RG-FDA50		FDA50-590007～FDA50-600127 令和3年3月12日～令和5年10月19日	278	
	2RG-FDA60		FDA60-590008～FDA60-600219 令和3年3月30日～令和5年10月23日	480	
	2RG-FEA20		FEA20-590001～FEA20-600614 令和2年11月24日～令和5年11月7日	1,130	
	2RG-FEA80		FEA80-590025～FEA80-600343 令和3年4月9日～令和5年10月23日	174	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590021～FEAV0-602360 令和3年2月12日～令和5年10月23日	4,187	
	2RG-FEB20		FEB20-590001～FEB20-600211 令和3年3月1日～令和5年10月23日	397	
	2RG-FEB50		FEB50-590020～FEB50-602622 令和3年2月11日～令和5年11月27日	4,489	
	2RG-FEB80		FEB80-590008～FEB80-602889 令和3年2月10日～令和5年10月23日	1,959	
	2RG-FEB90		FEB90-590090～FEB90-601866 令和3年4月8日～令和5年10月23日	880	
	2RG-FEC90		FEC90-590003～FEC90-600040 令和3年2月17日～令和5年8月11日	20	
	2RG-FED90		FED90-590007～FED90-600259 令和3年4月12日～令和5年10月23日	186	
	2RG-FGA20		FGA20-590001～FGA20-600121 令和3年2月1日～令和5年11月2日	290	
	2RG-FGA50		FGA50-590010～FGA50-600153 令和3年3月30日～令和5年10月19日	301	
	2TG-FBA00		FBA00-590001～FBA00-600935 令和3年1月26日～令和5年11月14日	1,740	
	2TG-FDA00		FDA00-590001～FDA00-600470 令和3年1月7日～令和5年11月7日	819	
			(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月18日～令和5年11月27日	46,220台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
CONTROL UNIT SMART KEY	ML235249	令和 5 年 10 月 31 日～令和 7 年 9 月 10 日	107	
	ML235331	令和 5 年 10 月 23 日～令和 7 年 9 月 10 日	75	
	ML235332	令和 5 年 11 月 24 日～令和 7 年 9 月 10 日	17	
	ML235333	令和 6 年 1 月 22 日～令和 7 年 3 月 28 日	2	
		合計	(計 201 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。