

ふそう ファイターの排出ガス発散防止装置（尿素水制御ユニット）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和8年2月5日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。

ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和8年2月6日
不具合の内容	DCU（Dosing Control Unit：尿素水制御ユニット）において、異品のダイオードが使用されたものがある。そのため、DCUの故障が誤判定されると、キーオン時にエンジン制御ランプやBlueTech排気後処理装置の警告灯が誤点灯し、『BlueTechシステム異常』の警告が多重表示モニターに誤表示されるものがある。		
改善の内容	全車両、DCUを点検し、異品ダイオードの使用が認められたものは正規品のDCUに交換する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK62F	「ふそう ファイター」	FK62F-620760～FK62F-620994 令和6年12月12日～令和7年3月27日	180	
	2KG-FK65F		FK65F-620781～FK65F-621095 令和6年12月12日～令和7年3月18日	226	
	2KG-FK72F		FK72F-620786～FK72F-621054 令和6年12月11日～令和7年3月18日	198	
	2KG-FK75F		FK75F-620121～FK75F-620152 令和6年12月12日～令和7年3月17日	30	
			(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月11日～令和7年3月27日	634台	

備考) 本件は、令和6年11月19日付にてサービスキャンペーン通知を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに通知するものです。

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。