

ふそうエアロエースの電気装置（ドア開閉スイッチ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和8年4月23日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号	サービスキャンペーン開始日	令和8年4月24日
不具合の内容	ドア開閉スイッチにおいて、使用物質の確認不足により、環境負荷物質であるカドミウムが使用されたものがある。そのため、弊社の環境負荷物質削減の自主取り組み基準に適合しない。	
改善の内容	全車両、ドア開閉スイッチを自主取り組み基準に適合した対策品に交換する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10313～MS06GP-85019 平成30年1月22日～令和7年8月21日	32	
			(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月22日～令和7年8月21日	(計32台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。