


不具合箇所説明図



小型トラックの交換修理用フロントケース（4M5 型エンジン用）において、オイル穴が貫通していないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、潤滑不良によりエンジンが破損して走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントケースのオイル穴を点検し、貫通していない場合はエンジン一式を交換する。

注：□ は、交換の対象になる部品を示す。