

ふそう ファイター、エアロスターの排出ガス発散防止装置（尿素水制御ユニット）  
に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和6年11月19日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。  
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 整理番号   | サービスキャンペーン開始日   | 令和6年11月20日 |
| 不具合の内容 | トラックおよび大型路線バスのDCU（Dosing Control Unit：尿素水制御ユニット）において、異品のダイオードが使用されたものがある。そのため、DCUの故障が誤判定されると、キーオン時にエンジン制御ランプやBlueTec排気後処理装置の警告灯が誤点灯し、『BlueTecシステム異常』の警告が多重表示モニターに誤表示されるものがある。 |            |
| 改善の内容  | 全車両、DCUを点検し、異品ダイオードの使用が認められたものは正規品のDCUに交換する。  |            |

| 車名 | 型式         | 通称名  | サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間                         | サービスキャンペーン対象車の台数                                | 備考     |  |
|----|------------|--|---|---|--------|--|
| 三菱 | 2DG-FQ62F  | 「ふそう<br>ファイター」                                   | FQ62F-610360～FQ62F-615330<br>令和5年2月6日～令和5年12月20日    | 455   |        |  |
|    | 2KG-FK62F  |  | FK62F-610765～FK62F-620003<br>令和5年2月7日～令和6年8月8日      | 610   |        |  |
|    | 2KG-FK62FY |  | FK62FY-610141～FK62FY-615145<br>令和5年2月6日～令和5年12月18日  | 186   |        |  |
|    | 2KG-FK62FZ |  | FK62FZ-610684～FK62FZ-615918<br>令和5年2月3日～令和5年12月19日  | 1,636   |        |  |
|    | 2KG-FK65F  |  | FK65F-610724～FK65F-615388<br>令和5年2月6日～令和5年12月18日    | 785   |        |  |
|    | 2KG-FK65FY |  | FK65FY-610106～FK65FY-615096<br>令和5年2月6日～令和6年2月28日   | 122   |        |  |
|    | 2KG-FK65FZ |  | FK65FZ-610255～FK65FZ-615311<br>令和5年2月3日～令和5年12月20日  | 514   |        |  |
|    | 2KG-FK72F  |  | FK72F-610663～FK72F-620002<br>令和5年2月6日～令和6年8月8日      | 622   |        |  |
|    | 2KG-FK72FY |  | FK72FY-610130～FK72FY-615100<br>令和5年2月10日～令和5年12月18日 | 168   |        |  |
|    | 2KG-FK72FZ |  | FK72FZ-610203～FK72FZ-615239<br>令和5年2月3日～令和5年12月19日  | 426   |        |  |
|    | 2KG-FK75F  |  | FK75F-610086～FK75F-615031<br>令和5年2月8日～令和5年12月15日    | 60  |        |  |
|    | 2KG-MP35FM |  | 「ふそう<br>エアロスター」                                     | MP35FM-85028<br>令和5年4月18日                       | 1      |  |
|    | 2PG-MP35FM |  |   | MP35FM-85024～MP35FM-85030<br>令和5年4月12日～令和5年6月9日 | 6      |  |
|    | 2PG-MP35FP | MP35FP-85003<br>令和5年5月30日                        |   | 1   |        |  |
|    | 2PG-MP38FK | MP38FK-85061～MP38FK-85079<br>令和5年4月18日～令和5年6月28日 |   | 19  |        |  |
|    | 2PG-MP38FM | MP38FM-85009～MP38FM-85011<br>令和5年5月18日～令和5年5月18日 |   | 3   |        |  |
|    |            |  |   | (製作期間の全体の範囲)<br>令和5年2月3日～令和6年8月8日               | 5,614台 |  |

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。