

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロキーンの
原動機（エアコンプレッサ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和7年6月10日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号	サービスキャンペーン開始日	令和7年6月11日
不 具 合 の 内 容	交換修理用として出荷した6R10型再生エンジンにおいて、エアコンプレッサに装着する冷却水パイプ（樹脂製）用のドレインコネクタを誤組付けしたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却水パイプに亀裂が生じ冷却水が漏れるおそれがある。	
改 善 の 内 容	全車両、エアコンプレッサに装着する冷却水パイプ用のドレインコネクタを正規位置に組付け直すと共に、冷却水パイプを新品に交換する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	QKG-FV60VJR	「ふそう スーパーグレート」	FV60VJ-520410～FV60VJ-525199 平成29年2月22日～平成29年11月7日	7	
	QKG-FV60VX		FV60VX-510460～FV60VX-511433 平成27年1月29日～平成27年6月30日	3	
	QKG-FV60VY		FV60VY-520032～FV60VY-520292 平成28年2月18日～平成28年12月5日	3	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-510084～FP64VD-525500 平成27年2月25日～平成30年3月5日	9	
	QPG-FP64VER		FP64VE-510215～FP64VE-525137 平成27年11月4日～平成30年4月16日	3	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-510006 平成27年2月5日	1	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-521258～FS64VZ-522181 平成28年6月27日～平成28年10月17日	2	
	QPG-FU60VY		FU60VY-525017 平成29年7月10日	1	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-510286～FU64VZ-521812 平成27年3月9日～平成29年5月18日	11	
	QTG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-70587～MS96VP-73195 平成27年7月3日～平成29年6月6日	16	
		「ふそう エアロキーン」	MS96VP-71323 平成28年1月19日	1	
			（製作期間の全体の範囲） 平成27年1月29日～平成30年4月16日	57	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
6R10 エンジン Assy	6R10-038662 6R10-055707 6R10-048466 6R10-047619 6R10-038450 6R10-065526 6R10-047259 6R10-061148 6R10-064953 6R10-046079 6R10-056476 6R10-040941 6R10-045772 6R10-061610 6R10-039880	令和5年2月20日～令和6年3月26日	15	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。