

ふそう エアロエース、エアロクィーンの
その他の装置（取扱説明書・メンテナンスノート）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和7年9月25日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願ひ申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整 理 番 号		サービ スキャンペ ーン開始日	令和7年9月26日
不 具 合 の 内 容	メンテナンスノートにおいて、NOxセンサーの交換時期とエアコンコンプレッサーのオイル量チェックインターバルに誤記がある。そのため、不適切な時期での交換や点検となり、NOxセンサーの破損や、エアコンコンプレッサーのドレンホースからのオイル漏れに至るおそれがある。		
改 善 の 内 容	全車両、正しい内容に修正したメンテナンスノートの追補版を配布する。		

車名	型式	通称名	サービ スキャンペ ーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービ スキャンペ ーン対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10003～MS06GP-10328 令和6年4月4日～令和6年9月30日	257	
		「ふそう エアロクィーン」	MS06GP-10001～MS06GP-10322 令和6年3月15日～令和6年9月24日	47	
			(製作期間の全体の範囲) 令和6年3月15日～令和6年9月30日		(計304台)

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。