

ふそうスーパーグレートの
動力伝達装置（トランスマッショントリニット）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和7年11月11日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願ひ申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和7年11月12日
不具合の内容	機械式自動変速機を搭載した大型トラックおよび大型観光バスにおいて、トランスマッショントリニットのソフトウェアの検証が不十分なため、エンジン停止からキーをONにした際、ギヤ段が検出できなくなることがある。そのため、多重表示モニターにトランスマッショントリニットの異常を示す警告が表示され、エンジンが始動不能になる。		
改善の内容	全車両、トランスマッショントリニットのソフトウェアの部品番号を点検し、不具合品と判断された場合は対策品のソフトウェアに書き換える。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV80GX	「ふそう スーパーグレート」	FV80GX-500028 令和6年8月19日	1	
	2KG-FV84VJR		FV84VJ-500001～FV84VJ-500002 令和6年10月22日～令和6年10月22日	2	
	2PG-FS84HZ		FS84HZ-500120～FS84HZ-500249 令和6年8月22日～令和6年10月2日	4	
	2PG-FS84VZ		FS84VZ-500022～FS84VZ-500637 令和6年5月29日～令和6年9月13日	18	
	2PG-FU84GZ		FU84GZ-500006 令和6年10月1日	1	
	2PG-FU84HZ		FU84HZ-500056 令和6年10月17日	1	
	2PG-FU84VY		FU84VY-500001 令和6年10月21日	1	
	2PG-FU84VZ		FU84VZ-500155 令和6年9月16日	1	
	2PG-FV80GX		FV80GX-500049～FV80GX-500062 令和6年9月5日～令和6年10月15日	3	
	2PG-FV80HX		FV80HX-500010～FV80HX-500034 令和6年7月15日～令和6年8月29日	2	
	2PG-FV80HZ		FV80HZ-500001 令和6年7月26日	1	
	2PG-FV80VX		FV80VX-500029～FV80VX-500109 令和6年7月5日～令和6年9月11日	4	
	2PG-FV80VY		FV80VY-500014～FV80VY-500036 令和6年8月29日～令和6年8月30日	2	
	2RG-FP84VDR		FP84VD-500044 令和6年8月7日	1	
			(製作期間の全体の範囲) 令和6年5月29日～令和6年10月22日	(計42台)	

備考) 本件は、令和7年2月7日付にてサービスキャンペーン通知を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに通知するものです。

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。