

ふそう エアロエース、エアロクイーンの電気装置（オートデフロスターヒーターコントロールパネル）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和8年2月5日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整理番号	サービスキャンペーン開始日	令和8年2月6日
不具合の内容	オートデフロスターヒーターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、バッテリーリレースイッチをOFFにすると、使用者が任意に設定した温度が記憶されない。そのため、再度バッテリーリレースイッチをONにすると初期設定値に戻ってしまい、取扱説明書に記載した作動説明と異なっている。	
改善の内容	全車両、正規のソフトウェアが書き込まれたオートデフロスターヒーターのコントロールパネルへ交換する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-15003～MS06GP-15139 令和7年1月17日～令和7年4月2日	53	
		「ふそう エアロクイーン」	MS06GP-15004～MS06GP-15158 令和6年12月19日～令和7年5月20日	7	
			(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月19日～令和7年5月20日	60台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。