

ふそうスーパーグレートの電気装置(ASAM：電装品制御を統合管理するモジュール)に関する
サービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和8年4月23日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

| | | | |
|--------|---|---------------|-----------|
| 整理番号 | | サービスキャンペーン開始日 | 令和8年4月24日 |
| 不具合の内容 | 電装品制御を統合管理するモジュール(ASAM)のソフトウェアにおいて、設計検討が不十分なため、ダンプ荷台が上昇状態で走行すると、運転者に荷台の上昇を知らせる警報が車速5km/h以上で停止する。そのため、運転者へ継続して警報することができない。 ASAM: Advanced Signal Acquisition and Actuation Module | | |
| 改善の内容 | 全車両、ASAMのソフトウェアの車速パラメーター閾値を変更する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|-------------------|---|------------------|----|
| 三菱 | 2PG-FV70GX | 「ふそう スーパーグレート」 | FV70GX-520018～FV70GX-545280 令和2年4月8日～令和6年4月24日 | 285 | |
| | 2PG-FV70GY | | FV70GY-520001～FV70GY-545034 令和2年3月17日～令和6年3月21日 | 82 | |
| | 2PG-FV70HX | | FV70HX-520001～FV70HX-546068 令和2年1月9日～令和6年4月22日 | 2,041 | |
| | 2PG-FV70HY | | FV70HY-520003～FV70HY-545512 令和2年3月10日～令和6年4月18日 | 437 | |
| | 2PG-FV80GX | | FV80GX-500011～FV80GX-505114 令和6年8月9日～令和7年12月11日 | 101 | |
| | 2PG-FV80HX | | FV80HX-500001～FV80HX-505123 令和6年7月8日～令和7年12月17日 | 373 | |
| | 2PG-FV80HY | | FV80HY-500002～FV80HY-505080 令和6年9月2日～令和7年12月11日 | 104 | |
| | 2PG-FV80VX | | FV80VX-500001～FV80VX-505171 令和6年6月4日～令和7年12月10日 | 472 | |
| | 2PG-FV80VY | | FV80VY-500001～FV80VY-505121 令和6年7月11日～令和7年12月11日 | 113 | |
| | | | (製作期間の全体の範囲) 令和2年1月9日～令和7年12月17日 | (計4,008台) | |

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。