## ふそうエアロエース、エアロクィーンの 電気装置 (バッテリーリレー) に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和7年11月11日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。 ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し 上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整	理	番	号	サービスキャンペーン開始日		
不具合の内容			可 容	シャシ側ハーネスとバッテリーリレー側ハーネス間のサブハーネスにおいて、設計検討が不十分のため、コネクタピンの配置が相違している。そのため、初回のバッテリーリレー通電時に当該リレー内部の抵抗器が損傷する。		
改	善	か 内	容	全車両、バッテリーリレーを新品に交換し、サブハーネスのコネクタピンを正し い配置へ修正する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
	QRG-MS96VP	「ふそう	MS96VP-70256 平成 27 年 2 月 23 日	1	
	QTG-MS96VP	エアロエース」	MS96VP-72938 平成 29 年 3 月 20 日	1	
三菱	QTG-MS96VP	「ふそう エアロクィーン」	MS96VP-72500 平成 28 年 10 月 18 日	1	
	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10003~MS06GP-95524 平成 29 年 8 月 22 日~令和 6 年 11 月 19 日	560	
	21G-MS00GF	「ふそう エアロクィーン」	MS06GP-10001~MS06GP-95525 平成 29 年 9 月 5 日~令和 6 年 11 月 18 日	133	
			(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 2 月 23 日~令和 6 年 11 月 19 日	(計696台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。